


Schäden und Reparaturbedarf im Chinesischen Garten Qian Yuan  
Festgestellt bei einer Ortsbegehung am 19.5.22 durch den erweiterten  
Vorstand von Der chinesische Garten e.V.

Skizze / Federführung: Martin Beilmann

19.05.22, CMM, AF, WS, Medida, AMR



⑤ Dachziegel neu setzt Chin.

- |                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| ① Putzkannte <u>Deutsch</u>           | ⑨ Traufbrücke <u>Chin.</u>       |
| ② Sparren er sein <u>Deutsch</u>      | ⑩ Absturzschutz <u>Chin.</u>     |
| ③ Verkleidungswandwerk <u>Deutsch</u> | ⑪ Tür, rechts Tügel <u>Chin.</u> |
| ④ Spiegelrahmen <u>Chin.</u>          | ⑫ Backen <u>Bot Gd.</u>          |
| ⑤ Holzmasswerk <u>Chin.</u>           | ⑬ Türrahmen <u>Deutsch</u>       |
| ⑥ Baum entfeuern <u>Bot Gd.</u>       | ⑭ Masswerk Pavillon <u>Chin.</u> |
| ⑦ Sparren <u>Chin.</u>                | ⑮ Vogelnest <u>Bot Gd.</u>       |
| ⑧ Geschwulstiger First <u>Chin.</u>   |                                  |



(镜框) Spiegelrahmen verwittert (1)




(镜框) Spiegelrahmen verwittert (2)



窗户的装饰件 Zierleisten abgerissen (1)



窗户的装饰件 Zierleisten abgerissen (4)



栏杆



门扇 (后门) Rechter Türflügel verwittert (entfernt)